

RD618 | Point de situation éboulement entre Lacourt et Kercabanac



Ce matin les équipes de la Restauration des Terrains de Montagne et du Service des Études Routières ont réalisé une expertise suite à l'éboulement entre Lacourt et Kercabanac. Au total environ 700m³ de matériaux (arbres, terres, cailloux) se sont décrochés du talus amont (sur environ 1600m²) impactant la totalité de la chaussée sur 40 à 50 mètres. Les experts ont estimés qu'une fois la zone dégagée, aucun autre risque d'éboulement ne devrait survenir.

Toutefois, des Glissières en Béton Armé pourront être disposées pour prévenir le risque de glissements supplémentaires si nécessaire et selon l'évolution du site.

L'entreprise SPI Batignolles a été mandatée pour intervenir dès demain matin avec une réouverture partielle ou complète de la route prévue au plus tard ce vendredi 20 février après-midi.

En pièce jointe le plan de la déviation mise en place.

Ariege Le Departement

Communiqué de presse

Le 17/02/2026 16:50

CONTACT

Estelle Tabeaud — Directrice de la Communication

05 61 02 09 77 · etabeaud@ariego.fr